

TV 25.07.1257-76

ТИПА ВП-400-24-324 К

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ

ЧАСЫ

АЛ 2.815.002 ПС

ПАСПОРТ

МИНИСТЕРСТВО ПРИBOROСТРОЕНИЯ,
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗЧАСПРОМ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИИ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Редуктор крепится к двигателю винтами (9). Через триб (4), насаженный на ось ротора (5), и систему зацеплений, вращающий момент передается стрелкам. При номинальном напряжении постоянного тока 24В, вращающий момент на оси минутной стрелки 30 Гсм. Общее передаточное отношение редуктора 1:60, потому через каждую минуту минутная стрелка передвигается на 1 минутное деление циферблата.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ УСТАНОВКИ И МОНТАЖА

- 5.1. Освободите часы от заводской упаковки.
- 5.2. Проверьте наружным осмотром состояние корпуса и стрелок.
- 5.3. Проверьте работоспособность часов, подключив их к электросетевой сети.
- 5.4. Подготовьте место для установки часов.
- 5.5. Установите часы в соответствии с рис. 3.




Рис. 3. Установка часов ВП-400-24-324К к стене.

—6
+10

2.2. Допустимое отклонение напряжения, В
24
2.1. Номинальное напряжение входного сигнала, В

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Часы электрические вторичные поляризованные типа ВП-400-24-324К предназначены для преобразования импульсов постоянного тока от первичных часов в показание текущего времени в часах и минутах и установившейся внутри административно-бытовых и промышленных зданий.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

товлены из алюминия. Крепление часов к стене осуществляется при помощи подвесок (6). Перевод стрелок осуществляется за стрелки.

4.2. Механизм ЭВЧ-42М (рис. 2) крепится непосредственно к циферблату, с лицевой стороны затягивается гайкой (10) и состоит из шагового двигателя ДШ-31 и редуктора.

Шаговый двигатель по типу является однофазным двигателем, имеющим активный ротор с несимметричной полюсной системой и статор с одной кольцевой обмоткой. Количество полюсов статора и ротора одинаково.

Ротор двигателя сборный. К постоянному магниту (6), намагниченному вдоль оси, крепятся с обеих сторон роторные пластины (7 и 8) с отогнутыми несимметричными полюсными наконечниками (зубцами). Зубцы роторных пластин трапецевидной формы с выступами посередине, что повышает пусковой момент двигателя и обеспечивает фиксацию.

Статор двигателя состоит из двух штампованных чашеобразных корпусов (1 и 2) с прямоугольными загнутыми внутрь полюсами и кольцевой обмотки (3).

11.4. Хранение часов на складах потребностей должен проводиться осмотр.

11.3. При длительном хранении часов на складах не реже одного раза в 6 месяцев

11.2. Не допускается хранение часов в одном помещении с материалами и веществами, могущими вызвать коррозию.

11.1. Часы должны храниться в отапливаемом помещении при температуре $20 \pm 10^\circ\text{C}$ и относительной влажности 80%.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

работе или другой неисправности часов в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки часов предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

5.6. Подключите провода электрочасовой сети к механизму часов.

5.7. Проверьте работу часов на точность хода, сверив их показания с показаниями первичных часов.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. При обслуживании часов необходимо проводить следующее:

а) ежедневно проверять правильность показаний часов;



При обнаружении неправильных показаний необходимо выявить причины, устранить их и установить часы на точное время;

б) периодически проверять состояние стрелок, корпуса и устранить обнаруженные дефекты;

в) проверять состояние электрочасовой сети;

г) производить смазку трущихся частей механизма.

Рис. 1. Часы электрические вторичные ВП-400-24-324К



- 2.3. Номинальная потребляемая мощность, Вт 0,5
 2.4. Диаметр циферблата по шкале, в мм 400
 2.5. Габаритные размеры, мм 400×600×85
 2.6. Масса, кг 3,5
 2.7. Условия эксплуатации:

- а) температура окружающей среды от минус 10 до 40°C
 б) относительная влажность, % 65±15

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят:

- а) часы электрические вторичные 1 шт.
 б) паспорт АЛ2.815.002 ПС 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Часы электрические вторичные типа ВП-400-24-324К (рис. 1) состоят из корпуса (1), лицевая сторона которого отделана под породы ценного дерева, стрелок (2 и 3) и механизма (4). Корпус одновременно является циферблатом часов. Штрихи (5), разделяющие циферблат на 12 равных делений, изгото-

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Рекомендуемый способ устранения
1. В сеть вторичных часов не подаются микротипные импульсы.	1. Сгорел предохранитель. 2. Недостаточный контакт проводов на зажимах механизма. 3. Обрыв проводов.	1. Заменить предохранитель. 2. Усилить контакт. 3. Соединить провода.
2. Часы имеют разные по-казатели по всей электросетевой сети.	1. Понижилось напряжение источника питания тока 24В. 2. Пониженная изоляция проводов. 3. Обрыв проводов.	1. Установить на источник питания ток 24В. 2. Повысить изоляцию проводов. 3. Соединить провода.
3. Импульсы тока на зажимы механизма не поступает, а стрелки стоят на месте.	1. Минутная стрелка зацепилась за часовую. 2. Обрыв обмотки электромеханизма. 3. То же. 4. Положение противоположного предмет.	1. Выпрямить стрелки. 2. Заменить механизм. 3. То же. 4. Удалить противоположный предмет.
4. Часы не работают.	1. Сгорел предохранитель. 2. Недостаточный контакт проводов на зажимах механизма. 3. Обрыв проводов.	1. Заменить предохранитель. 2. Усилить контакт. 3. Соединить провода.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы электрические вторичные типа ВП-400-24-324К соответствуют ТУ 25.07.1257-76 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска 17-80

М. П.

Контролер ОТК

Принято

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 36 месяцев со дня ввода часов в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки потребителю в соответствии с требованиями ТУ 25.07.1257-76 г.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Регистрируются все предъявленные рекламации, их краткое содержание. При отказе в




Рис. 4. Схема подключения часов электрических вторичных ВП-400-24-324К

Рис. 2. Механизм 3ВЧ-42М

